



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SCX4600

Subject: Re: SCX4600

Enviado por: Visitante

Enviado em: 03/09/2013 07:51:22

Oi!!! Tive um problema deste e só resolveu a'pos trocar as buchas do rolo fusor eo rolo de pressão do fusor pois estava dilatado demais e prendia o fusor