



Forum: LASER

Topic: samsung ml2551n dando mensagem de erro MDLCRUM 0094

Subject: Re: samsung ml2551n dando mensagem de erro MDLCRUM 0094

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 03/09/2013 22:53:57

Energy

Com base na informação:

CRUM (Customer Replaceable Unit Meter) CRUM counts the amount of remaining toner. When toner empty is detected,

Traduzido por GOOGLE:

CRUM (Customer Medidor Unidade substituível) CRUM conta a quantidade de toner restante. Quando o toner vazio é detectado,

O problema deve ser no chip do cartucho, incompatível ou defeituoso.

Simionato