



**Forum: LASER**

**Topic: brother dcp 8080 - bandeja não detectada**

**Subject: Re: brother dcp 8080**

Enviado por: ASC

Enviado em: 04/09/2013 18:31:21

Ola amigo! Veja o sensor da bandeija, pode ser que a mola do autador do sensor tenha escapado.