



Forum: LASER

Topic: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?

Subject: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 06/09/2013 11:04:57

Bom dia amigos Tô com uma P3005 que ta me deixando doido. Na hora que o fusor arma ela faz uma barulheira danada. Até pensei de ser aquelas 4 engrenagens que pegam em cima da engrenagem do rolo de pressão, só que olhei e elas estão novas. Se eu tiro o fusor o barulho pára só que tb o fusor não roda né ... Em cima dessas 4 engrenagens tem um "braço" com uma outra engrenagem que é móvel .. pensei de ser essa ... Alguém já pegou algo assim ??? O som do barulho não é igual uma metralhadora não ... até puxa o papel e tudo ... imprime normal, só que é um barulho "grosso" ... tipo: uuuÕÕÕÕÕ (rs), só em qnt o fusor está girando. Pensei de ser algum rolo empenado tb ... Teria alguma idéia ?? Abração.