



Forum: LASER

Topic: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?

Subject: Re: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 06/09/2013 11:39:09

Quais engrenagens vc trocou?? As que ficam no chassi ou as que ficam no fusor ?? Então eu sei como é que a engrenagem fica gasta e da esse salto, só que nesse caso elas estão até novas (do chassi) e as do fusor tb estão legal. Só não olhei esse braço móvel que pega em cima dessa engrenagens pq é mto ruim de desmontar ... queria ter uma idéia preliminar do "causo".