



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: HP LJ 100 color MPF M175a - Mensagem para trocar o drum. "Erro de memória suprim. 10.1004"**

**Subject: Re: HP LJ 100 color MPF M175a**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 07/09/2013 07:06:44

Tentou a substituição do chip?