



**Forum: LASER**

**Topic: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?**

**Subject: Re: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 07/09/2013 09:01:08

Bom dia Asc ... a primeira coisa que fiz foi trocar o par de buchas .... Mas não alterou em nada o barulho.