



**Forum: LASER**

**Topic: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?**

**Subject: Re: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?**

Enviado por: ASC

Enviado em: 07/09/2013 13:25:30

Ola GABRIELBAC! Para descobrir voce tera de retirar o fusor e fazer uma verificação bem minuciosa. verificar engrenages e o fusor, veja tambem a possibilidade de o problema estar em outro lugar, pode ser que não seja no fusor.