



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: brother mfc 9012cn impossivel imprimir a1

Subject: Re: brother mfc 9012cn impossivel imprimir a1

Enviado por: ASC

Enviado em: 07/09/2013 14:06:28

Ola toppan! Fiz uma tradução de uma parte do manual de serviço, referente ao erro impossivel imprimir 1A, veja a parte traduzida pode ser que possa ajudar.

Imprimir 1a incapaz

Ligue o interruptor de energia e abra a tampa, espere 30 minutos, e depois ligá-lo novamente.

Condensação pode ter ocorrentes na máquina. (O sensor de temperatura / humidade no controle PCB de alta tensão detecta mudança repentina do meio ambiente.) De alta - tensão de alimentação PCB erro

verificação de usuário

- Desligue e abra a tampa superior. Aguarde 30 minutos e, em seguida, ligue-o novamente depois de fechar a tampa superior
- Limpe o fio de corona da unidade do tambor
- Substituir a unidade do tambor por uma nova.

1 - Porque

- Dirt em eletrodos da unidade do tambor

Remedy;

- Limpe os eletrodos da unidade do tambor e do corpo principal

2 - Porque

- HVPS controle falha PCB

Remedy;

- Substitua o HVPS controle PCB ASSY.

3 - Causa

Fonte de alimentação de alta tensão falha PCB

Remedy;

Substitua a fonte de alimentação de alta tensão PCB ASSY