



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP LJ 100 color MPF M175a - Mensagem para trocar o drum. "Erro de memória suprim. 10.1004"

Subject: Re: HP LJ 100 color MPF M175a

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 09/09/2013 09:29:16

Ttinho_27

Como disse o colega Giovanniw, troque o chip pois o equipamento grava o número de série no chip e reconhece ele como fim da vida útil, algumas vezes em outra máquina funciona mas não sempre.

Simionato