



Forum: MATRICIAL

Topic: LX300

Subject: Re: LX300

Enviado por: yasilver

Enviado em: 09/09/2013 22:41:10

pode ser regulagem da cabeça de impressão, mas tem fita que e péssima qualidade e da isso mesmo