



**Forum: LASER**

**Topic: HP LASERJET CM 1415 MFP**

**Subject: Re: HP LASERJET CM 1415 MFP**

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 16/09/2013 11:54:25

Digo

Local muito quente, precisará de ar condicionado mantendo o ambiente com uns 20 graus para que ela possa fazer a troca térmica e esfriar, ja peguei este problema com a M175, dá nos nervos.

Simionato