



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP LJ 100 color MPF M175a - Mensagem para trocar o drum. "Erro de memória suprim. 10.1004"

Subject: Re: HP LJ 100 color MPF M175a

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/09/2013 14:23:31

troquei o chip e apareceu o mesmo problema. Imprimiu um dia e no outro apareceu cedo a mesma mensagem. Estou querendo atualizar o firmware da placa, o que acham??

Esse firmware por acaso é o certo para ela??

A data do firmware da impressora é 05/04/2011.

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=kj-93552-5&cc=br&dlc=pt&lc=pt&os=4062&product=5076464&sw_lang=

