



**Forum: LASER**

**Topic: HP P3005 falhando lado esquerdo.**

**Subject: Re: HP P3005 falhando lado esquerdo.**

Enviado por: Rods

Enviado em: 27/09/2013 18:57:41

Troquei o rolo de tranferencia, ja testei com mais de 4 cartuchos diferentes... Ninguem consegue me ajudar? Pode ser a unidade laser?