



Forum: LASER

Topic: Xerox Phaser 6000 - Laser Colorida - DEFEITO: Não liga

Subject: Xerox Phaser 6000 - Laser Colorida - DEFEITO: Não liga

Enviado por: Rhaseck

Enviado em: 27/09/2013 21:05:45

Boa noite.

Estou precisando de uma dica de um fornecedor de peças da Xerox pois estou precisando da placa fonte deste modelo.

O cliente ligou em 220 e acabou danificando o equipamento.

Realizando a desmontagem do mesmo, visualmente vi o capacitor de filtro estufado. Realizei a troca do mesmo por um novo, fiz as medições nos fusíveis e ponte retificadora e após constatado que os mesmos estavam bons, tentei ligar ela.

Após a primeira tentativa, desmontei a impressora e retirei a placa fora novamente, e com o uso do multímetro verifiquei que a tensão não estava chegando no circuito secundário da placa fonte. Ao analisar um pouco mais, verifiquei que o CI STRW6754 não estava recebendo tensão, pois um dos seus terminais ficou danificado com a elevação de tensão.

Mas resumindo toda a história, o cliente precisa que resolva isso o mais rápido possível, e para não perder tempo, gostaria de comprar a placa nova e substituir, para não correr o risco de comprar o componente e ter algo a mais para frente com problemas.

Me extendi um pouco, mas agradeço se puderem me passar um fornecedor confiável que possa adquirir esta peça.

Atenciosamente.