



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG SCX 5530 defeito no frente verso

Subject: Re: SAMSUNG SCX 5530 defeito no frente verso

Enviado por: jurandas

Enviado em: 30/09/2013 09:21:18

limpei sim , a unidade fusora dela e novinha e tambem é só depois de umas 90 cópias.