



Forum: JATO DE TINTA

Topic: brother dcp-7055 Erro 36 - SOLUCIONADO

Subject: Re: brother dcp-7055

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 04/10/2013 17:23:05

Icaroarize

Troque a unidade do cilindro por outra para saber se não é nela o problema, se continuar limpe a fonte de alta tensão da máquina, se ainda persistir troque a Fonte de alta.

Simionato