



Forum: LASER

Topic: REPARO FONTE HP CP 1215

Subject: Re: REPARO FONTE HP CP 1215

Enviado por: pt2maf

Enviado em: 11/10/2013 09:51:27

Olá Srs.

Tenho duas placas aqui :

RM1-7080 - CP1525nw

RM1-5315 - CP1312

As duas fontes são iguais na parte do primário , valores levantados:

Q101-> 10N60E

R106-> 0.10(marron,preto,prata dourado)

R107-> 1k

R105-> 10k

IC201-> KIA 431A

C601-> 35v 33uf

se alguém puder levantar os valores dos diodos seria uma boa ajuda

D601

D602

D603

D101

D102

D105

ZD101

Vamos mapear essas fontes galera!!

Falow