



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP Officejet 4500 Desktop acusa atolamento ao ligar.

Subject: Re: HP Officejet 4500 Desktop acusa atolamento ao ligar.

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 18/10/2013 17:21:35

o disco de encoder sempre vai causar problemas se ficar fora do sensor, os sensores de papel que voce colocou no lugar estavam ok ? ja tentou montar original de volta para testar? as vezes pode ser apenas posicionamento das alavancas, que ficaram fora