



Forum: LASER

Topic: REPARO FONTE HP CP 1215

Subject: Re: REPARO FONTE HP CP 1215

Enviado por: pt2maf

Enviado em: 21/10/2013 16:20:31

Atualizando ... se puder ajuda seria otimo , já troquei a maioria dos componentes em vermelho e estou esperando chegar o IC101-> 5542(NCP1203D100) equivalente, agora é esperar.

Olá Srs.

Tenho duas placas aqui :

RM1-7080 - CP1525nw

RM1-5315 - CP1312

As duas fontes são iguais na parte do primário , valores levantados:

Q101-> 10N60E

R101-> 6.8k(azul,cinza,vermelho dourado)

R103-> 82(cinza,vermelho,preto dourado)

R104-> 100(marrom,preto,marrom dourado)

R106-> 0.10(marrom,preto,prata dourado)

R107-> 1k(marrom,preto,vermelho dourado)

R111-> 6.8(azul,cinza dourado dourado)

R105-> 10k(marrom,preto,laranja dourado)

R204->3.9k(laranja,branco,vermelho dourado)

R601-> 4.6k(amarelo,azul,vermelho dourado)

IC201-> KIA 431A

IC101-> 5542(NCP1203D100) equivalente

C601-> 35v 33uf

se alguém puder levantar os valores dos diodos seria uma boa ajuda

D601

D602

D603

D101

D102

D105

ZD101

Vamos mapear essas fontes galera!!

Falow