



Forum: LASER

Topic: HP CP 2025 IMPRESSÃO COM LISTRAS

Subject: Re: HP CP 2025 IMPRESSÃO COM LISTRAS

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 07/11/2013 07:13:33

Pode ser vazamento dentro da máquina, wiper do cilindro ou da belt...