



Forum: LASER

Topic: brother 8085dn código 78

Subject: Re: brother 8085dn código 78

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 12/11/2013 15:17:02

verifique a parte fusora dela que fica bem atras