



**Forum: LASER**

**Topic: impressora hp 1010**

**Subject: Re: impressora hp 1010**

Enviado por: Martinshm

Enviado em: 12/11/2013 20:57:33

No caso também recomendo retirar fora a unidade fusora e desmontar por completo pra verificar a olho como está cada componente e principalmente fazer limpeza em todos eles, inclusive no Termistor, pois se nele tiver sujeira pode fazer com que ele não desempenhe bem o seu papel fazendo parar toda a unidade de fusão.

Se fosse algo com o Termostato ele terminaria a impressão, só parava o aquecimento, por isso que acho que tem algo a ver com o termistor. 😁