



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Impressora multifuncional brother dcp8080dn erro 6b

Subject: Re: Impressora multifuncional brother dcp8080dn erro 6b

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 25/11/2013 06:21:20

Entendi ...Minha dúvida se deu, pq vi alguns posts onde pessoas falam que depois do surto de tensão o triac fica meio "doido" o que ao controlar a fonte, ele poderia fazer o fusor esquentar mais ou menos. Como se ele não trabalhasse bem a informação emitida pelo termistor. Como consertei a fonte deu 2 meses e peguei a fonte boa com um fusor cozido ... cozido mesmo ... o plástico chegava a estar derretido e coloquei um fusor novo e agora deu esse outro erro, daí me preocupei.

E como é esse reset ??