



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Impressora multifuncional brother dcp8080dn erro 6b

Subject: Re: Impressora multifuncional brother dcp8080dn erro 6b

Enviado por: ASC

Enviado em: 03/12/2013 11:35:01

Ola GABRIELBAC! Ja verificou os conectores da placa RELAY REAR PCB ASSY? Veja manual de serviço pag.5, peça cod.LJ9942001. É essa placa onde é conectado os termistores, veja na placa se tem alguma solda quebrada, pode ser que ao retirar o fusor, e ao desconectar os fios dos termistores, tenha quebrado alguma solda da placa.