



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Ricoh MP 2550

Subject: Re: Ricoh MP 2550

Enviado por: sfabinhos

Enviado em: 11/12/2013 10:50:16

Basta efetuar o Reset pelo SP do equipamento!

SC-547 é um erro de Fusão, provavelmente o termistor fez uma leitura errada ou está com problema.