



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP LJ 100 color MPF M175a - Mensagem para trocar o drum. "Erro de memória suprim. 10.1004"

Subject: Re: HP LJ 100 color MPF M175a - Mensagem para trocar o drum. "Erro de memória suprim. 10.1004"

Enviado por: Visitante

Enviado em: 19/12/2013 10:53:27

Pessoal, desculpe pela demora. Peguei o drum de uma impressora que apareceu em minha empresa que o cliente não aprovou o orçamento. Coloquei na impressora e fiz uns testes, deu o mesmo erro cheguei a trocar o painel dela enfim, fiz quase de tudo até a placa fonte cheguei a trocar. Então deixei-a com o drum de outra máquina e testei novamente, não apresentou mais o problema. Vai fazer 3 meses que entreguei a máquina ao cliente e até agora não houve mais o problema.

Pode encerrar o tópico.

