



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP LJ 100 color MPF M175a - Mensagem para trocar o drum. "Erro de memória suprim. 10.1004"

Subject: Re: HP LJ 100 color MPF M175a - Mensagem para trocar o drum. "Erro de memória suprim. 10.1004"

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 19/12/2013 16:01:43

geralmente isso e erro de chip queimado ou colocado errado