



Forum: MATRICIAL

Topic: Bematech MP20

Subject: Re: Bematech MP20

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 31/12/2013 08:35:38

Causaria sim .. Se ele ta esquentando mto é ele ... Só que pra não ter erro, troque tb os TIP122 da placa fonte, se não me engano são 3. Como são baratinhos vale a pena, pra não queimar outro solenóide. Só pra não correr o risco, verifique tb a mola da engrenagem de avanço se não está quebrada ou solta.