



Forum: LASER

Topic: Impressora SAMSUNG ML1610 - Barulho da engrenagem após entrada do toner.

Subject: Re: Impressora SAMSUNG ML1610 - Barulho da engrenagem após entrada do toner.

Enviado por: atendeinformati

Enviado em: 13/01/2014 23:23:21

Sim, faz um barulho alto de plástico raspando em plástico. Desmontei ela toda e não vi nada nas engrenagens, limpei todas e recoloquei. O barulho ficou o mesmo.