



**Forum: LASER**

**Topic: SCX-4200 >>> FOLHA PATINANDO NO FUSOR**

**Subject: Re: SCX-4200 >>> FOLHA PATINANDO NO FUSOR**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 14/01/2014 08:22:32

Comece pela limpeza do alimentador de papel e confere se o papel é de boa qualidade está isento de umidade, bem ajustado a bandeja, e configurado na máquina. Confere se não tem desgaste na engrenagem que traciona a fusão ,se as guias estão sem crosta de toner, se o atuador do sensor não está "as vezes" agarrando...