



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG ML 1865W

Subject: Re: SAMSUNG ML 1865W

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 16/01/2014 10:02:32

Provavelmente esteja agarrado o atuador de algum dos sensores.