



Forum: LASER

Topic: SCX-4200 >>> FOLHA PATINANDO NO FUSOR

Subject: Re: SCX-4200 >>> FOLHA PATINANDO NO FUSOR

Enviado por: VagnerRell

Enviado em: 17/01/2014 15:15:58

Voce já verificou as engrenagens da unidade fusora ? sabe aquela engrenagem marrom ? viu se ela esta gasta ? viu se não tem toner derramado em cima dela ? se vc verificou isso e esta normal .

Tente abrir a tampa esquerda , chegar no solenoide e faça uma revisão nele, passa um pano com veja (bem pouco) , em cima da "cola" que forma com o tempo nele, limpe bem , monte de novo, caso não resolva, tente verificar todos os sensores da unidade fusora, se não esta em roscando ou algo do tipo .

ps : faça uma revisão nos dois solenoide. abraços amigo, tudo de bom !