



Forum: LASER

Topic: Impressora SAMSUNG ML1610 - Barulho da engrenagem após entrada do toner.

Subject: Re: Impressora SAMSUNG ML1610 - Barulho da engrenagem após entrada do toner.

Enviado por: atendeinformati

Enviado em: 21/01/2014 10:17:47

Citando:

GABRIELBAC escreveu:

Vc localizou a maior engrenagem ??? Essa engrenagem vc tira ela, limpa bem e provavelmente vc vera uma diferença nos dentes. Outra maneira de saber se ela ta desgastada é olhar próximo dela e verificar se não tinha ou tem um pózinho amarronzado. Seria o desgaste dela. Agora vc chegou a trocar por outro toner que tenha 100% de certeza que ta bom?? Testou esse toner em outra impressora?

Dsculpa a demora para responder. O barulho eu retirei. Agora ela puxa muito papel. Troquei o Roller e continua a mesma coisa. Pode me ajudar?