



Forum: LASER

Topic: Impressora SAMSUNG ML1610 - Barulho da engrenagem após entrada do toner.

Subject: Re: Impressora SAMSUNG ML1610 - Barulho da engrenagem após entrada do toner.

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 21/01/2014 19:41:35

Como está o estado dessa engrenagem marro que fica na ponta do rolo de fusão ??