



**Forum: LASER**

**Topic: SCX-4200 >>> FOLHA PATINANDO NO FUSOR**

**Subject: Re: SCX-4200 >>> FOLHA PATINANDO NO FUSOR**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 22/01/2014 10:33:48

Definitivamente não é solenóide, nem pickup, nem papel, nem engrenagem do fusor e nem crosta de toner. As folhas não estão trepando umas nas outras, simplesmente o fusor não ejeta a folha toda e isso acontece uma 5 vezes por dia vezes por dia.

Com relação ao rolo de pressão meio irrigado, alguém pode me dizer se influenciaria ??