



Forum: LASER

Topic: HP LaserJet CM1312: barulho de carro de boi, depois da troca de tonner

Subject: HP LaserJet CM1312: barulho de carro de boi, depois da troca de tonner

Enviado por: Cristina_Yanke

Enviado em: 23/01/2014 10:09:26

Tenho uma impressora HP Color LaserJet CM1312. Depois da trocar dos cartuchos de tonner (originais), a impressora começou a apresentar um barulho semelhante ao de um carro de boi. O que poderia ser isso? Alguém pode me ajudar?