



Forum: LASER

Topic: CODIGO NA BROTHER(impossívél de imprimir 6a)

Subject: Re: CODIGO NA BROTHER(impossívél de imprimir 6a)

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 23/01/2014 12:44:27

Se vc fez o reset da maneira correta, e o fusor que colocou é novo e tem certeza do seu bom funcionamento, pode ser a placa fonte. Alias ... Se ela estiver bixada, já pode ter ferrado seu fusor novo. Tomei uma coça com uma 8080 há uns 2 meses ... eu colocava o fusor e com 2 semanas ele bixava. Era a Pl. Fonte. Com uma na Printertec 169,00 se não me engano ... Troquei o fusor na garantia e ficou show. E lógico ... fiz o reset de novo ... só que com a porta aberta.