



Forum: LASER

Topic: SCX-4200 >>> FOLHA PATINANDO NO FUSOR

Subject: Re: SCX-4200 >>> FOLHA PATINANDO NO FUSOR

Enviado por: ASC

Enviado em: 24/01/2014 09:14:18

Ola GABRIELBAC! Ja verificou as buchas do rolo quente e as do rolo de pressão? Dê uma boa verificada, pode ser que as buhas do rolo quente e as buchas do rolo de pressão estejam muito gastas afastando os rolos.

Buchas do rolo de pressão

<http://www.tc9.com.br/par-de-buchas-do-rolo-de-pressao-samsung-scx-4200-scx-4521f-scx-5530-ml-2010-ml-3050-jc66-10901a-.html>

Buchas do rolo quente

<http://www.tc9.com.br/par-de-buchas-do-fusor-samsung-scx-4200-scx-4521-jc61-00590a-jc61-00589a-.html>