



Forum: LASER

Topic: HP LaserJet CM1312: barulho de carro de boi, depois da troca de tonner

Subject: Re: HP LaserJet CM1312: barulho de carro de boi, depois da troca de tonner

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 31/01/2014 09:47:48

Provavelmente depois de muito tempo estocado, a lâmina de limpeza perde sua "lubrificação" dando ruidos, se tiver estearato de zinco, passe no cilindro e observe se melhora.