



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: HP L7680**

**Subject: Re: HP L7680**

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 13/02/2014 16:06:21

boa tarde, voce chegeou a verificar se o carro de impressão consegue atingir as laterais do eixo livremente?

pode ser o ponto em que a correia foi instalada