



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP L7680

Subject: Re: HP L7680

Enviado por: ALLANFK

Enviado em: 13/02/2014 17:27:18

A correia vem com uma marcação de onde encaixar no carro e uma outra de onde encaixar em uma espécie de contra peso que eu não sei o nome, me parecia que esse contra peso batia na lateral e impedia o carro de fazer o seu movimento máximo, tentei mover ele um pouco mais pro lado e o problema persistiu, percebi também que quando a impressora começava a trabalhar, parecia que as engrenagens do mecanismo que puxa a folha estava patinando, não sei se é isso ou é apenas um barulho normal da impressora.

Obrigado pela ajuda.