



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Hp 8500 - Erro Obstrução do carro.

Subject: Re: Hp 8500 - Erro Obstrução do carro.

Enviado por: ALLANFK

Enviado em: 14/02/2014 09:08:20

No meu caso o carro de impressão tentava fazer o movimento total para o lado direito da impressora e batia em uma pequena travinha que impedia ele de encaixar em cima do mecanismo de limpeza. Tente limpar a fita encoder, não sei se pode resolver, mas não custa tentar.