



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: toner SCX 3405**

**Subject: toner SCX 3405**

Enviado por: Thiago01

Enviado em: 20/02/2014 09:11:56

bom dia galera estava com um problema onde o toner SCX3405 mesmo sendo novo ele sempre q imprimia ficava acumulando pó debaixo do rolo magnetico e foi fazendo varios testes e descobri q isso e por causa da lamina de limpeza pois foi trocando as laminas dos toner q estavam dando esse problema com os q não estavam e descobri q e ela q causa isso so q o problema e q com prei varias laminas novas so q testão dando esse problemas umas chegam a acumular po dos dois lados esquerdo e direino logo abaixo do rolo magnetico outras so do lado esquerdo e a outras saem claro onde acho laminas de dosagem q sejam boas pois as q eu comprei paraece q não prestão e outra duvida e q as novas elas não vem com uma espoja q tem a oriinal são duas espojas uma do lado esquerdo e outra do direito q funcionam tipo um calcio sera q isso influencia tipo tenho q colar na lamina nova tambem .ou tenho q fazer alguma coisa antes de colocar essa lamina, ou não teria nada aver tipo a lamina q eu tenho não presta mesmo??!!