



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8085DN Erro no Cilindro

Subject: Re: Brother DCP-8085DN Erro no Cilindro

Enviado por: Visitante

Enviado em: 21/02/2014 15:10:22

Este erro de cilindro é indicação de sujeira na unidade de imagem, conhecida como DR-620

É preciso desmontar as partes e fazer a limpeza geral.

Imagem DR-620 desmontado (sujo, mas sujo mesmo). Este cliente usou toner ruim demais e chamou por erro no cilindro. É possível ver que o cilindro está até bom.

<http://i.imgur.com/9X5vUAB.jpg>

Imagem DR-620 já totalmente limpo e pronto para montagem

<http://i.imgur.com/HGdyb8f.jpg>

imagem DR-620 remanufaturado (pronto). Colocamos cilindro novo.

<http://i.imgur.com/WgUSHgx.jpg>

Importante: Evitar molhar a escova de limpeza. O melhor é aspirar bem. e se estiver ruim fazer a troca.

E também é preciso ter muito cuidado na hora de montar a escova de limpeza. Tem que ser colocada de forma a não "comer" o cilindro na lateral. Considero esta parte a mais crítica. Eu costumo posicionar bem nas pontinhas do encaixe de baixo e pressionar para encaixar em cima de forma a encaixar com pouca pressão, apenas travando.