



Forum: LASER

Topic: HP 1320 atolando a ultima folha

Subject: Re: HP 1320 atolando a ultima folha

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 28/02/2014 08:07:34

Pode ser o sensor do papel que fica no fusor, pode ser o solenóide do pickup roller e como o amigo já disse, desgaste ou falta de lubrificação de peças na fusão.