



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Máquinas Novas Brother DCP8152DN e DCP8157DN Amassando Papel

Subject: Re: Máquinas Novas Brother DCP8152DN e DCP8157DN Amassando Papel

Enviado por: CMKCMF

Enviado em: 28/02/2014 18:44:18

Ola amigos como sempre a linha nova da Brother esta nos dando dor de cabeça, e as postagens tem sido útil para tentarmos aliviar um pouco os problemas.

Referente aos fusores da linha nova alguns estão tendo sucesso na lubrificação, porém outros não.

Após testes efetuados aqui, constatei o seguinte:

- 1- O amassamento de papel após a lubrificação varia de fusor para fusor.
- 2- Em alguns casos ela amassa já na impressão "Simplex"
- 3- Em outros casos ela imprime perfeitamente o "Simplex" porém amassa no "duplex"
- 4- Em casos raro ela não amassa nada, o fusor funciona perfeitamente.

A Brother dá como justificativa o uso da película "a impressão da 1º página" mais rápido que a linha antiga.

Foi um erro de projeto, a Brother reconheceu o erro e efetuou algumas alterações na nova linha de fusores.

Mas ficamos com receio de comprar novos equipamentos, aqui estamos procurando outras alternativas.

Enquanto isso vamos tentando sanar os problemas que temos nas máquinas já adquiridas.

Caso alguém tenha mais dicas em relação a estes fusores, favor postar.