



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Hp pro 8100 falha no alinhamento

Subject: Re: Hp pro 8100 falha no alinhamento

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 05/03/2014 14:37:51

Vlw, depois diga o que rolou tinha esquecido do sensor do carro ... é ele que lê os riscos. Mas pode estar mto sujo por conta de excesso na estação .. ou a fita encoder mto suja. Mas normalmente é a cabeça ruim mesmo.