



Forum: LASER

Topic: Toner TN750 vazando pó

Subject: Toner TN750 vazando pó

Enviado por: VagnerRell

Enviado em: 13/03/2014 10:08:00

Galera, eu trabalho com a Brother 8157 e ela usa toner TN750 ,e alguns toners desses após a recarga estão vazando pó no canto do rolo , do lado direito e esquecer , os dois lados ,quando vc trabalha muito com o toner, começa a vazar esse pó , e cai em cima do Fio corona no Fotocondutor, e fica dando erro de cilindro, como posso solucionar esse problema no toner? oque posso fazer ? alguma dica ?

OBS: eu desmontei esses toners para fazer a recarga , depois de um tempo que me ensinaram a não desmontar, apenas colocar o pó dentro e pronto ! , alguém sabe como posso corrigir esse problema para eu não ter que jogar fora esses toners ? obrigado