



Forum: MATRICIAL

Topic: Epson FX-890 funcionamento anormal após limpeza.

Subject: Re: Epson FX-890 funcionamento anormal após limpeza.

Enviado por: Iksytrf

Enviado em: 13/03/2014 11:22:33

primeiro passo verifique o cabo flat da cabeça, pois se estiver com mal contato provoca esse erro. Segundo verifique se estar bem lubrificado o eixo (se permite que o carro se locomova sem travar) Terceiro observe se o carro não fica balancando pois pode ser as buchas do carro.

Lucas Andrade